








BASI E PIASTRE NORMALIZZATE PER STAMPI IN ACCIAIO




Materiale	UNI C45		
Lavorazione perimetro		$A \times B \begin{matrix} + 0 \\ - 4 \end{matrix}$	$\sqrt{Rz 25,0}$
Lavorazione spessore		$* C1 - C2 - C3 \pm 2$	$\sqrt{Rz 16,0}$
Parallelismo piastra		0,012 su 100 mm	
Sede boccola B Sede colonna C		Sede B WZ 4068 = K7 WZ 40 -- = H6 Sede C WZ 4020 = R7 WZ 4019 = JS6 WZ 4000/3 = H6	
Ortogonalità colonne		0,012 su 100 mm	
Ripetibilità interassi sulle piastre componenti la base		$\pm 0,010$	
Parallelismo piani a base montata		0,015 su 100 mm	

Questa tabella evidenzia le basi con 2 piastre e 2 colonne con montaggio normale P21 denominate


“QUICK”

Esse rappresentano un estratto delle basi a catalogo statisticamente più usate, pertanto sono tenute pronte a magazzino.

COLONNE E BOCCOLE



WZ 4020 pag. 1.02




WZ 4068 pag. 1.15

P

21

GRANDEZZE	MISURE	SPESSORI		COLONNE		SUPERFICI DI LAVORO			PESO KG	POSIZIONE COLONNE		
	A x B	C1	C2	d1/d2	L	a x B	b x A	c x A		A	C	D
601	125 x 125	28	23	18/19	130	45 x 125	85 x 125	27 x 125	7,0	•		•
602	125 x 125	28	28	18/19	140				7,7	•	•	
604	160 x 125	28	23	18/19	130	80 x 125	85 x 160	45 x 160	8,8	•		
605	160 x 125	28	28	18/19	140				9,6	•		
607	160 x 160	28	23	18/19	130				11,0	•		
608	160 x 160	28	28	18/19	140	80 x 160	120 x 160	80 x 160	12,0	•		
609	160 x 160	38	28	18/19	150				14,0	•		•
610	200 x 125	28	23	18/19	130				10,8	•		
611	200 x 125	28	28	18/19	140	120 x 125	85 x 200	45 x 200	11,8	•		
612	200 x 125	38	28	18/19	150				13,7	•		•
613	200 x 160	33	28	24/25	150	104 x 160	112 x 200	64 x 200	16,4	•		
614	200 x 160	33	33	24/25	160				17,6	•		
616	200 x 200	33	28	24/25	150				20,2	•		•
617	200 x 200	33	33	24/25	160	104 x 200	152 x 200	104 x 200	21,8	•	•	•
618	200 x 200	48	38	24/25	180				28,0	•		
622	250 x 160	33	28	24/25	150	154x160	112x250	64x250	20,2	•		
625	250 x 200	33	28	24/25	150				25,0	•		
626	250 x 200	33	33	24/25	160	154 x 200	152 x 250	104 x 250	27,0	•	•	
627	250 x 200	48	38	24/25	180				34,8	•		
628	250 x 250	38	33	30/32	160	130 x 250	190 x 250	130 x 250	36,4	•		
629	250 x 250	38	38	30/32	170				38,8	•		


POSIZIONE COLONNE



Esempio di ordinazione: C 652 - P21

Meter - È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

Materiale : UNI C 45
Su richiesta possono essere fornite piastre di qualsiasi dimensione e qualità di acciaio ed anche in alluminio ERGAL - 55.







$$A \times B \begin{matrix} + 0 \\ - 4 \end{matrix} \sqrt{Rz 25,0}$$

$$S \pm 2 \sqrt{Rz 16,0}$$

Parallelismo S = 0,012 su 100


A x B \ S	18	23	28	33	38	48	58	68
125 x 125	●	●	●		●			
160 x 125	●	●	●		●			
160 x 160	●	●	●		●			
200 x 125	●	●	●		●			
160 x 160	●	●	●	●	●	●		
200 x 160	●	●	●	●	●	●		
250 x 125	●	●	●	●	●	●		
160 x 160	●	●	●	●	●	●		
200 x 160		●	●	●	●	●		
250 x 160		●	●	●	●	●		
300 x 160		●	●	●	●	●		
200 x 200		●	●	●	●	●		
250 x 200			●	●	●	●		
300 x 200			●	●	●	●		
350 x 200		●	●	●	●	●		
250 x 250			●	●	●	●	●	
300 x 250			●	●	●	●	●	
350 x 250			●	●	●	●	●	
400 x 200		●	●	●	●	●		
250 x 250			●	●	●	●		
300 x 250				●	●	●	●	
350 x 250				●	●	●	●	
400 x 250				●	●	●	●	
500 x 250			●	●	●	●		
300 x 300				●	●	●	●	
350 x 300				●	●	●	●	
400 x 300				●	●	●	●	
500 x 300				●	●	●	●	
600 x 300				●	●	●	●	●
350 x 350				●	●	●	●	●
400 x 350				●	●	●	●	●
500 x 350					●	●	●	●
600 x 350					●	●	●	●
700 x 350				●	●	●	●	●
400 x 400					●	●	●	●
500 x 400					●	●	●	●
600 x 400					●	●	●	●

Esempio di ordinazione: PB 300 x 200 x 33




T MINIMO - BOCCOLE CILINDRICHE

D	T
18-19	25
24-25	29
30-32	37
40-42	45
50-52	52





T MINIMO - BOCCOLE CON COLLARE

D	T
18-19	32
24-25	37
30-32	44
40-42	49
50-52	57
63	64
80	73



T MINIMO - BOCCOLE CON SFERE

D	T
18-19	35
24-25	40
30-32	48
40-42	53
50-52	61
63	66

ESEMPIO DI ORDINAZIONE PER UNA BASE CON 2 PIASTRE






Posizione Colonne	Dimensioni piastre	Spessori piastre		Colonne su C1 oppure su C2		Boccole su C1 oppure su C2		T	Posizione staffette
	A x B	C1	C2	WZ ----	d1/d2 x L	WZ ----	d1/d2 x L		
D	575 x 325	58	48	WZ 4020	40/42 x 250	WZ 4068	40/42 x 90	45	—


ESEMPIO DI ORDINAZIONE PER UNA BASE CON 3 PIASTRE
















Posizione Colonne	Dimensioni piastre	Spessori piastre			Colonne su C1 oppure su C2		Boccole su C1 oppure su C2		Boccole su C3		T	Posizione staffette
	A x B	C1	C2	C3	WZ ----	d1/d2 x L	WZ ----	d1/d2 x L	WZ ----	d1/d2 x L		
Q	850 x 650	68	48	38	WZ 4019	50/52x200	WZ 4039	50/52x75	WZ 4030	50/52x61	57	X




ESEMPIO DI ORDINAZIONE

C	643	P	31	Z
Posizione colonne	Grandezza A x B Da definire sul catalogo	Colonna	Boccola	Posizione staffetta



POSIZIONE COLONNE










POSIZIONE STAFFETTE	
Posizione Z	Posizione X
	
Per le dimensioni delle staffette vedere pag. 1.12	

TIPI BOCCOLE		
Scorrimento su acciaio		
		
WZ 4068 pag. 1.15	WZ 4040 pag. 1.08	WZ 4050 pag. 1.08
21	22	23
Scorrimento su bronzo LAMINA		
		
WZ 4041 pag. 1.09	WZ 4051 pag. 1.09	WZ 4055 pag. 1.09
31	32	33
Scorrimento su bronzo METER		
		
WZ 6041 pag. 1.10	WZ 6051 pag. 1.10	WZ 6055 pag. 1.10
41	42	43
Scorrimento su METERLUBE		
		
WZ 7041 pag. 1.11	WZ 7051 pag. 1.11	WZ 7055 pag. 1.11
46	47	48
Scorrimento su sfere		
		
WZ 4053 pag. 1.19 WZ 4025 W pag. 1.20	WZ 4057 pag. 1.19 WZ 4025 W pag. 1.20	WZ 4058 pag. 1.19 WZ 4025 W pag. 1.20
51	52	53

TIPI COLONNE		
Piantate	Estraibili	Smontabili
		
WZ 4020 pag. 1.02	WZ 4019 pag. 1.06	WZ 4000 pag. 1.04 WZ 4003 pag. 1.05
P	R	S

TIPI BOCCOLE		
Scorrimento su acciaio		
		
WZ 4068 pag. 1.15	WZ 4040 pag. 1.08	WZ 4050 pag. 1.08
21	22	23
Scorrimento su bronzo LAMINA		
		
WZ 4041 pag. 1.09	WZ 4051 pag. 1.09	WZ 4055 pag. 1.09
31	32	33
Scorrimento su bronzo METER		
		
WZ 6041 pag. 1.10	WZ 6051 pag. 1.10	WZ 6055 pag. 1.10
41	42	43
Scorrimento su METERLUBE		
		
WZ 7041 pag. 1.11	WZ 7051 pag. 1.11	WZ 7055 pag. 1.11
46	47	48
Scorrimento su sfere		
		
WZ 4053 pag. 1.19	WZ 4057 pag. 1.19	WZ 4058 pag. 1.19
WZ 4025 W pag. 1.20	WZ 4025 W pag. 1.20	WZ 4025 W pag. 1.20
51	52	53

TIPI COLONNE		
Piantate	Estraibili	Smontabili
		
L1	L2	L3
WZ 4020 pag. 1.02	WZ 4019 pag. 1.06	WZ 4000 pag. 1.04
WZ 4003 pag. 1.05		
P	R	S

POSIZIONE COLONNE	
	
	
	
	

POSIZIONE STAFFETTE	
Posizione Z	Posizione X
	
Per le dimensioni delle staffette vedere pag. 1.12	

Montaggi			Dimensioni									Superfici di lavoro									Peso kg		
PR	PR	PRS	Grandezze	Mis.	Spessori			Colonne			PR			PRS			PRS						
21	22	23		A x B	C1	C2	C3	d1/d2	L1	L2	L3	a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A			
21	22	23																				21	22
31	31	31																					
33	33	33																					
41	41	41																					
43	42	42																					
46	46	46																					
48	47	47																					
52	51	51																					
53	53	53																					
●			631	300 x 160	33	28		24/25	150	110	—	204	112	64	182	101	42	170	95	30	24,0		
●	●		632		33	33			160	120	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25,9
●	●	●	633		48	38			180	130	120	160	300	300	160	300	300	160	300	300	160	300	300
●			634	300 x 200	33	28		24/25	150	110	—	204	152	104	182	141	82	170	135	70	29,8		
●	●		635		33	33			160	120	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32,1
●	●	●	636		48	38			180	130	120	200	300	300	200	300	300	200	300	300	200	300	300
●			637	300 x 250	38	33		30/32	160	120	—	180	190	130	158	179	108	142	171	92	43,3		
●	●		638		38	38			170	130	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46,3
●	●	●	639		48	38			180	130	120	250	300	300	250	300	300	250	300	300	250	300	300
●			640	300 x 300	38	33		30/32	160	120	—	180	240	180	158	229	158	142	221	142	52,0		
●	●		641		38	38			170	130	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55,5
●	●	●	642		48	38			180	130	120	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	62,5
●			643	350 x 200	33	28		24/25	150	110	—	254	152	104	232	141	82	220	135	70	34,6		
●	●		644		33	33			160	120	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37,3
●	●	●	645		48	38			180	130	120	200	350	350	200	350	350	200	350	350	200	350	350
●			646	350 x 250	38	33		30/32	160	120	—	230	190	130	208	179	108	192	171	92	50,5		
●	●		647		38	38			170	130	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54,0
●	●	●	648		48	38			180	130	120	250	350	350	250	350	350	250	350	350	250	350	350
●			649	350 x 300	48	38		40/42	190	140	—	202	226	152	188	219	138	172	211	122	74,0		
●	●		650		48	48			200	150	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82,5
●	●	●	651		58	48			210	150	140	300	350	350	300	350	350	300	350	350	300	350	350
●			652	350 x 350	48	38		40/42	190	140	—	202	276	202	188	269	188	172	261	172	86,0		
●	●		653		48	48			200	150	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	95,5
●	●	●	654		58	48			210	150	140	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	105
●			655	400 x 200	33	28		24/25	150	110	—	304	152	104	282	141	82	270	135	70	39,4		
●	●		656		33	33			160	120	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42,5
●	●	●	657		48	38			180	130	120	200	400	400	200	400	400	200	400	400	200	400	400
●			658	400 x 250	38	33		30/32	160	120	—	280	190	130	258	179	108	242	171	92	57,5		
●	●		659		38	38			170	130	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61,5
●	●	●	660		48	38			180	130	120	250	400	400	250	400	400	250	400	400	250	400	400

TIPI BOCCOLE		
Scorrimento su acciaio		
WZ 4068 pag. 1.15	WZ 4040 pag. 1.08	WZ 4050 pag. 1.08
21	22	23
Scorrimento su bronzo LAMINA		
WZ 4041 pag. 1.09	WZ 4051 pag. 1.09	WZ 4055 pag. 1.09
31	32	33
Scorrimento su bronzo METER		
WZ 6041 pag. 1.10	WZ 6051 pag. 1.10	WZ 6055 pag. 1.10
41	42	43
Scorrimento su METERLUBE		
WZ 7041 pag. 1.11	WZ 7051 pag. 1.11	WZ 7055 pag. 1.11
46	47	48
Scorrimento su sfere		
WZ 4053 pag. 1.19	WZ 4057 pag. 1.19	WZ 4058 pag. 1.19
WZ 4025 W pag. 1.20	WZ 4025 W pag. 1.20	WZ 4025 W pag. 1.20
51	52	53




TIPI COLONNE		
Plantate	Estraibili	Smontabili
L1	L2	L3
C1	C1	C1
WZ 4020 pag. 1.02	WZ 4019 pag. 1.06	WZ 4000 pag. 1.04
WZ 4003 pag. 1.05		
P	R	S




POSIZIONE COLONNE	

POSIZIONE STAFFETTE	
Posizione Z	Posizione X
Per le dimensioni delle staffette vedere pag. 1.12	

Montaggi			Dimensioni									Superfici di lavoro									Peso kg		
PR	PR	PRS	Grandezze	Mis.	Spessori			Colonne			PR			PRS			PRS						
21 22	21 22	21 22		A x B	C1	C2	C3	d1/d2	L1	L2	L3	21			22-23 31-32-33 41-42-43 46-47-48			51-52-53					
31 33	31 32 33	31 32 33										a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A			
41 43	41 42 43	41 42 43	46 47 48	51 52 53	51 52 53																		
●			661	400 x 300	48	38		40/42	190	140	—	252	226	152	238	219	138	222	211	122	84,0		
●	●		662		48	48			200	150	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	93,5
●	●	●	663		58	48			210	150	140	300	400	400	300	400	400	300	400	400	400	400	103
●			664	400 x 350	48	38		40/42	190	140	—	252	276	202	238	269	188	222	261	172	97,5		
●	●		665		48	48			200	150	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	109
●	●	●	666		58	48			210	150	140	350	400	400	350	400	400	350	400	400	400	400	120
●			667	400 x 400	48	38		40/42	190	140	—	252	326	252	238	319	238	222	311	222	111		
●	●		668		48	48			200	150	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	124
●	●	●	669		58	48			210	150	140	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	137
●			670	500 x 250	38	33		30/32	160	120	—	380	190	130	358	179	108	342	171	92	73,0		
●	●		671		38	38			170	130	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78,0
●	●	●	672		48	38			180	130	120	250	500	500	250	500	500	250	500	500	500	500	87,5
●			673	500 x 300	48	38		40/42	190	140	—	352	226	152	338	219	138	322	211	122	105		
●	●		674		48	48			200	150	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	116
●	●	●	675		58	48			210	150	140	300	500	500	300	500	500	300	500	500	500	500	128
●			676	500 x 350	48	38		40/42	190	140	—	352	276	202	338	269	188	322	261	172	122		
●	●		677		48	48			200	150	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	135
●	●	●	678		58	48			210	150	140	350	500	500	350	500	500	350	500	500	500	500	149
●			679	500 x 400	48	38		40/42	190	140	—	352	326	252	338	319	238	322	311	222	138		
●	●		680		48	48			200	150	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	154
●	●	●	681		58	48			210	150	140	400	500	500	400	500	500	400	500	500	500	500	170
●			682	500 x 500	58	48		50/52	220	160	—	326	413	326	306	403	306	290	395	290	213		
●	●		683		58	58			230	170	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	233
●	●	●	684		68	58			240	170	160	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	252
●			685	600 x 300	58	48		50/52	220	160	—	426	213	126	406	203	106	390	195	90	155		
●	●		686		58	58			230	170	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	169
●	●	●	687		68	58			240	170	160	300	600	600	300	600	600	300	600	600	600	600	183
●			688	600 x 350	58	48		50/52	220	160	—	426	263	176	406	253	156	390	245	140	180		
●	●		689		58	58			230	170	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	196
●	●	●	690		68	58			240	170	160	350	600	600	350	600	600	350	600	600	600	600	213

TIPI BOCCOLE		
Scorrimento su acciaio		
		
WZ 4068 pag. 1.15	WZ 4040 pag. 1.08	WZ 4050 pag. 1.08
21	22	23
Scorrimento su bronzo LAMINA		
		
WZ 4041 pag. 1.09	WZ 4051 pag. 1.09	WZ 4055 pag. 1.09
31	32	33
Scorrimento su bronzo METER		
		
WZ 6041 pag. 1.10	WZ 6057 pag. 1.10	WZ 6055 pag. 1.10
41	42	43
Scorrimento su METERLUBE		
		
WZ 7041 pag. 1.11	WZ 7051 pag. 1.11	WZ 7055 pag. 1.11
46	47	48
Scorrimento su sfere		
		
WZ 4053 pag. 1.19	WZ 4057 pag. 1.19	WZ 4058 pag. 1.19
WZ 4025 W pag. 1.20	WZ 4025 W pag. 1.20	WZ 4025 W pag. 1.20
51	52	53

TIPI COLONNE		
Piantate	Estraibili	Smontabili
		
L1	L2	L3
WZ 4020 pag. 1.02	WZ 4019 pag. 1.06	WZ 4000 pag. 1.04 WZ 4003 pag. 1.05
P	R	S

POSIZIONE COLONNE	
	
	
	
	

POSIZIONE STAFFETTE	
	
Posizione Z	Posizione X

Per le dimensioni delle staffette vedere pag. 1.12

Montaggi			Dimensioni										Superfici di lavoro										Peso kg	
PR	PR	PRS	Grandezze	Mis.	Spessori			Colonne			PR			PRS			PRS							
21 22	21 22	21 22		A x B	C1	C2	C3	d1/d2	L1	L2	L3	a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A				
31 33	31 32 33	31 32 33																			21	22-23 31-32-33 41-42-43 46-47-48		51-52-53
41	41	41																						
43	42 43	42 43																						
46	46 47 48	46 47 48																						
52 53	51 52 53	51 52 53																						
●			691	600 x 400	58	48	50/52	220	160	—	426	313	226	406	303	206	390	295	190	205				
●	●		692		58	58		230	170	—	400	600	600	400	600	600	400	600	600	600	224			
●	●	●	693		68	58		240	170	160	242													
●			694	600 x 500	58	48	50/52	220	160	—	426	413	326	406	403	306	390	395	290	254				
●	●		695		58	58		230	170	—	500	600	600	500	600	600	500	600	600	278				
●	●	●	696		68	58		240	170	160	302													
●			697	600 x 600	58	48	50/52	220	160	—	426	513	426	406	503	406	390	495	390	305				
●	●		698		58	58		230	170	—	600	600	600	600	600	600	600	600	600	333				
●	●	●	699		68	58		240	170	160	361													
●			700	700 x 350	58	48	50/52	220	160	—	526	263	176	506	253	156	490	245	140	209				
●	●		701		58	58		230	170	—	350	700	700	350	700	700	350	700	700	228				
●	●	●	702		68	58		240	170	160	247													
●			703	700 x 400	58	48	50/52	220	160	—	526	313	226	506	303	206	490	295	190	238				
●	●		704		58	58		230	170	—	400	700	700	400	700	700	400	700	700	260				
●	●	●	705		68	58		240	170	160	282													
●			706	700 x 500	58	48	50/52	220	160	—	526	413	326	506	403	306	490	395	290	296				
●	●		707		58	58		230	170	—	500	700	700	500	700	700	500	700	700	324				
●	●	●	708		68	58		240	170	160	351													
●			709	700 x 600	58	48	50/52	220	160	—	526	513	426	506	503	406	490	495	390	354				
●	●		710		58	58		230	170	—	600	700	700	600	700	700	600	700	700	388				
●	●	●	711		68	58		240	170	160	420													
●			712	800 x 400	58	48	50/52	220	160	—	626	313	226	606	303	206	590	295	190	271				
●	●		713		58	58		230	170	—	400	800	800	400	800	800	400	800	800	296				
●	●	●	714		68	58		240	170	160	321													
●			715	800 x 500	58	48	50/52	220	160	—	626	413	326	606	403	306	590	395	290	338				
●	●		716		58	58		230	170	—	500	800	800	500	800	800	500	800	800	369				
●	●	●	717		68	58		240	170	160	400													
●			718	800 x 600	58	48	50/52	220	160	—	626	513	426	606	503	406	590	495	390	404				
●	●		719		58	58		230	170	—	600	800	800	600	800	800	600	800	800	442				
●	●	●	720		68	58		240	170	160	480													

Esempio di ordinazione: A 713 P 42 Z

Meter - È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

TIPI BOCCOLE		
Scorrimento su acciaio		
WZ 4068 pag. 1.15	WZ 4040 pag. 1.08	WZ 4050 pag. 1.08
21	22	23
Scorrimento su bronzo LAMINA		
WZ 4041 pag. 1.09	WZ 4051 pag. 1.09	WZ 4055 pag. 1.09
31	32	33
Scorrimento su bronzo METER		
WZ 6041 pag. 1.10	WZ 6051 pag. 1.10	WZ 6055 pag. 1.10
41	42	43
Scorrimento su METERLUBE		
WZ 7041 pag. 1.11	WZ 7051 pag. 1.11	WZ 7055 pag. 1.11
46	47	48
Scorrimento su sfere		
WZ 4053 pag. 1.19	WZ 4057 pag. 1.19	WZ 4058 pag. 1.19
WZ 4025 W pag. 1.20/21	WZ 4025 W pag. 1.20/21	WZ 4025 W pag. 1.20/21
51	52	53

TIPI COLONNE		
Plantate	Estraibili	Smontabili
L1	L2	L3
WZ 4020 pag. 1.02	WZ 4019 pag. 1.06	WZ 4000 pag. 1.04
P	R	S


POSIZIONE COLONNE	

POSIZIONE STAFFETTE	
Posizione Z	Posizione X
Per le dimensioni delle staffette vedere pag. 1.12	

Montaggi			Grandezze	Dimensioni							Superfici di lavoro									Peso kg					
PR	PR	PRS		Mis. A x B	Spessori			Colonne				PR			PRS			PRS							
21 22	21 22	21 22 23			C1	C2	C3	d1/d2	L1	L2	L3	21			a x B	b x A	c x A	a x B	b x A		c x A	a x B	b x A	c x A	
31 33	31 32 33	31 32 33										22-23 31-32-33 41-42-43 46-47-48	51-52-53												
41 43	41 42 43	41 42 43											51-52-53												
46 48	46 47 48	46 47 48																							
52 53	51 52 53	51 52 53																							
●			601	125 x 125	28	23	18/19	130	100	—	45 x 125	45 x 125		27 x 125	27 x 125		○	○			7,7				
●	●		602		28	28		140	110	—											8,4				
●	●	●	603		38	28		150	110	100											9,7				
●			604	160 x 125	28	23	18/19	130	100	—	80 x 125	45 x 160		62 x 125	27 x 160		50 x 125	○			9,5				
●	●		605		28	28		140	110	—											10,4				
●	●	●	606		38	28		150	110	100											11,9				
●			607	160 x 160	28	23	18/19	130	100	—	80 x 160	80 x 160		62 x 160	62 x 160		50 x 160	50 x 160			11,9				
●	●		608		28	28		140	110	—											12,8				
●	●	●	609		38	28		150	110	100											14,8				
●			610	200 x 125	28	23	18/19	130	100	—	120 x 125	45 x 200		102 x 125	27 x 200		90 x 125	○			11,5				
●	●		611		28	28		140	110	—											12,5				
●	●	●	612		38	28		150	110	100											14,5				
●			613	200 x 160	28	23	18/19	130	100	—	120 x 160	80 x 200		102 x 160	62 x 200		90 x 160	50 x 200			14,3				
●	●		614		28	28		140	110	—											15,6				
●	●	●	615		38	28		150	110	100											18,1				
●			616	200 x 200	28	23	18/19	130	100	—	120 x 200	120 x 200		102 x 200	102 x 200		90 x 200	90 x 200			17,5				
●	●		617		28	28		140	110	—											19,1				
●	●	●	618		38	28		150	110	100											22,3				
●			619	250 x 125	28	23	18/19	130	100	—	170 x 125	45 x 250		152 x 125	27 x 250		140 x 125	○			14,0				
●	●		620		28	28		140	110	—											15,3				
●	●	●	621		38	28		150	110	100											17,7				
●			622	250 x 160	28	23	18/19	130	100	—	170 x 160	80 x 250		152 x 160	62 x 250		140 x 160	50 x 250			17,5				
●	●		623		28	28		140	110	—											19,1				
●	●	●	624		38	28		150	110	100											22,3				
●			625	250 x 200	33	28	24/25	150	110	—	154 x 200	104 x 250		132 x 200	82 x 250		120 x 200	70 x 250			26,0				
●	●		626		33	33		160	120	—											27,9				
●	●	●	627		48	38		180	130	120											35,8				
●			628	250 x 250	33	28	24/25	150	110	—	154 x 250	154 x 250		132 x 250	132 x 250		120 x 250	120 x 250			32,0				
●	●		629		33	33		160	120	—											34,4				
●	●	●	630		48	38		180	130	120											44,2				

TIPI BOCCOLE		
Scorrimento su acciaio		
WZ 4068 pag. 1.15	WZ 4040 pag. 1.08	WZ 4050 pag. 1.08
21	22	23
Scorrimento su bronzo LAMINA		
WZ 4041 pag. 1.09	WZ 4051 pag. 1.09	WZ 4055 pag. 1.09
31	32	33
Scorrimento su bronzo METER		
WZ 6041 pag. 1.10	WZ 6051 pag. 1.10	WZ 6055 pag. 1.10
41	42	43
Scorrimento su METERLUBE		
WZ 7041 pag. 1.11	WZ 7051 pag. 1.11	WZ 7055 pag. 1.11
46	47	48
Scorrimento su sfere		
WZ 4053 pag. 1.19	WZ 4057 pag. 1.19	WZ 4058 pag. 1.19
WZ 4025 W pag. 1.20/21	WZ 4025 W pag. 1.20/21	WZ 4025 W pag. 1.20/21
51	52	53

TIPI COLONNE		
Piantate	Estraibili	Smontabili
L1	L2	L3
WZ 4020 pag. 1.02	WZ 4019 pag. 1.06	WZ 4000 pag. 1.04 WZ 4003 pag. 1.05
P	R	S



Montaggi			Grandezze	Dimensioni							Superfici di lavoro									Peso kg	
PR	PR	PRS		Mis. A x B	Spessori			Colonne				PR 21			PRS 22-23 31-32-33 41-42-43 46-47-48			PRS 51-52-53			
21 22	21 22	21 22			C1	C2	C3	d1/d2	L1	L2	L3	a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A	a x B	b x A		c x A
31 33	31 32 33	31 32 33																			
41 43	41 42 43	41 42 43																			
46 48	46 47 48	46 47 48																			
51 53	51 52 53	51 52 53																			
●			631	300 x 160	33	28	24/25	150	110	—	204	64	182	42	170	30	25,0				
●	●		632		33	33		160	120	—	x	x	x	x	x	x	26,9				
●	●	●	633		48	38		180	130	120	160	300	160	300	160	300	34,4				
●			634	300 x 200	33	28	24/25	150	110	—	204	104	182	82	170	70	30,8				
●	●		635		33	33		160	120	—	x	x	x	x	x	x	33,1				
●	●	●	636		48	38		180	130	120	200	300	200	300	200	300	42,5				
●			637	300 x 250	38	33	30/32	160	120	—	180	130	158	108	142	92	44,8				
●	●		638		38	38		170	130	—	x	x	x	x	x	x	47,8				
●	●	●	639		48	38		180	130	120	250	300	250	300	250	300	54,0				
●			640	300 x 300	38	33	30/32	160	120	—	180	180	158	158	142	142	53,5				
●	●		641		38	38		170	130	—	x	x	x	x	x	x	57,0				
●	●	●	642		48	38		180	130	120	300	300	300	300	300	300	64,0				
●			643	350 x 200	33	28	24/25	150	110	—	254	104	232	82	220	70	35,6				
●	●		644		33	33		160	120	—	x	x	x	x	x	x	38,3				
●	●	●	645		48	38		180	130	120	200	350	200	350	200	350	49,3				
●			646	350 x 250	38	33	30/32	160	120	—	230	130	208	108	192	92	52,5				
●	●		647		38	38		170	130	—	x	x	x	x	x	x	55,5				
●	●	●	648		48	38		180	130	120	250	350	250	350	250	350	62,0				
●			649	350 x 300	38	33	30/32	160	120	—	230	180	208	158	192	142	61,5				
●	●		650		38	38		170	130	—	x	x	x	x	x	x	66,0				
●	●	●	651		48	38		180	130	120	300	350	300	350	300	350	74,0				
●			652	350 x 350	38	33	30/32	160	120	—	230	230	208	208	192	192	71,5				
●	●		653		38	38		170	130	—	x	x	x	x	x	x	76,5				
●	●	●	654		48	38		180	130	120	350	350	350	350	350	350	86,0				
●			655	400 x 200	33	28	24/25	150	110	—	304	104	282	82	270	70	40,4				
●	●		656		33	33		160	120	—	x	x	x	x	x	x	43,5				
●	●	●	657		48	38		180	130	120	200	400	200	400	200	400	56,0				
●			658	400 x 250	38	33	30/32	160	120	—	280	130	258	108	242	92	59,0				
●	●		659		38	38		170	130	—	x	x	x	x	x	x	63,0				
●	●	●	660		48	38		180	130	120	250	400	250	400	250	400	70,5				

TIPI BOCCOLE		
Scorrimento su acciaio		
WZ 4068 pag. 1.15	WZ 4040 pag. 1.08	WZ 4050 pag. 1.08
21	22	23
Scorrimento su bronzo LAMINA		
WZ 4041 pag. 1.09	WZ 4051 pag. 1.09	WZ 4055 pag. 1.09
31	32	33
Scorrimento su bronzo METER		
WZ 6041 pag. 1.10	WZ 6051 pag. 1.10	WZ 6055 pag. 1.10
41	42	43
Scorrimento su METERLUBE		
WZ 7041 pag. 1.11	WZ 7051 pag. 1.11	WZ 7055 pag. 1.11
46	47	48
Scorrimento su sfere		
WZ 4053 pag. 1.19	WZ 4057 pag. 1.19	WZ 4058 pag. 1.19
WZ 4025 W pag. 1.20/21	WZ 4025 W pag. 1.20/21	WZ 4025 W pag. 1.20/21
51	52	53

TIPI COLONNE		
Piantate	Estraibili	Smontabili
L1	L2	L3
WZ 4020 pag. 1.02	WZ 4019 pag. 1.06	WZ 4000 pag. 1.04
WZ 4003 pag. 1.05		
P	R	S

POSIZIONE COLONNE	




POSIZIONE STAFFETTE	
Posizione Z	Posizione X
Per le dimensioni delle staffette vedere pag. 1.12	



Montaggi			Grandezze	Dimensioni								Superfici di lavoro									Peso kg
PR	PR	PRS		Mis.	Spessori			Colonne				PR			PRS			PRS			
21 22	21 22	21 22		A x B	C1	C2	C3	d1/d2	L1	L2	L3	21			22-23 31-32-33 41-42-43 46-47-48			51-52-53			
31 33	31 32	31 32										a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A	
41 43	41 42	41 42																			
46 48	46 47	46 47																			
51 53	51 52	51 52																			
●			661	400 x 300	48	38	40/42	190	140	—	252 x 300	152 x 400		238 x 300	138 x 400		222 x 300	122 x 400		87,0	
●	●		662		48	48		200	150	—											96,5
●	●	●	663		58	48		210	150	140											106
●			664	400 x 350	48	38	40/42	190	140	—	252 x 350	202 x 400		238 x 350	188 x 400		222 x 350	172 x 400		101	
●	●		665		48	48		200	150	—											112
●	●	●	666		58	48		210	150	140											123
●			667	400 x 400	48	38	40/42	190	140	—	252 x 400	252 x 400		238 x 400	238 x 400		222 x 400	222 x 400		114	
●	●		668		48	48		200	150	—											127
●	●	●	669		58	48		210	150	140											140
●			670	500 x 250	38	33	30/32	160	120	—	380 x 250	130 x 500		358 x 250	108 x 500		342 x 250	92 x 500		73,0	
●	●		671		38	38		170	130	—											78,0
●	●	●	672		48	38		180	130	120											87,5
●			673	500 x 300	48	38	40/42	190	140	—	352 x 300	152 x 500		338 x 300	138 x 500		322 x 300	122 x 500		108	
●	●		674		48	48		200	150	—											119
●	●	●	675		58	48		210	150	140											131
●			676	500 x 350	48	38	40/42	190	140	—	352 x 350	202 x 500		338 x 350	188 x 500		322 x 350	172 x 500		125	
●	●		677		48	48		200	150	—											138
●	●	●	678		58	48		210	150	140											152
●			679	500 x 400	48	38	40/42	190	140	—	352 x 400	252 x 500		338 x 400	238 x 500		322 x 400	222 x 500		141	
●	●		680		48	48		200	150	—											157
●	●	●	681		58	48		210	150	140											173
●			682	500 x 500	48	38	40/42	190	140	—	352 x 500	352 x 500		338 x 500	338 x 500		322 x 500	322 x 500		175	
●	●		683		48	48		200	150	—											195
●	●	●	684		58	48		210	150	140											214
●			685	600 x 300	48	38	40/42	190	140	—	452 x 300	152 x 600		438 x 300	138 x 600		422 x 300	122 x 600		128	
●	●		686		48	48		200	150	—											142
●	●	●	687		58	48		210	150	140											156
●			688	600 x 350	48	38	40/42	190	140	—	452 x 350	202 x 600		438 x 350	188 x 600		422 x 350	172 x 600		148	
●	●		689		48	48		200	150	—											165
●	●	●	690		58	48		210	150	140											181

Esempio di ordinazione: Q 681 S 43 Z

Meter - È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

TIPI BOCCOLE		
Scorrimento su acciaio		
		
WZ 4068 pag. 1.15	WZ 4040 pag. 1.08	WZ 4050 pag. 1.08
21	22	23
Scorrimento su bronzo LAMINA		
		
WZ 4041 pag. 1.09	WZ 4051 pag. 1.09	WZ 4055 pag. 1.09
31	32	33
Scorrimento su bronzo METER		
		
WZ 6041 pag. 1.10	WZ 6051 pag. 1.10	WZ 6055 pag. 1.10
41	42	43
Scorrimento su METERLUBE		
		
WZ 7041 pag. 1.11	WZ 7051 pag. 1.11	WZ 7055 pag. 1.11
46	47	48
Scorrimento su sfere		
		
WZ 4053 pag. 1.19	WZ 4057 pag. 1.19	WZ 4058 pag. 1.19
WZ 4025 W pag. 1.20/21	WZ 4025 W pag. 1.20/21	WZ 4025 W pag. 1.20/21
51	52	53

TIPI COLONNE		
Piantate	Estraibili	Smontabili
		
L1	L2	L3
C1	C1	C1
WZ 4020 pag. 1.02	WZ 4019 pag. 1.06	WZ 4000 pag. 1.04 WZ 4003 pag. 1.05
P	R	S

POSIZIONE COLONNE	
	
	

POSIZIONE STAFFETTE	
Posizione Z 	Posizione X 
Per le dimensioni delle staffette vedere pag. 1.12	

Montaggi			Grandezze	Dimensioni								Superfici di lavoro									Peso kg
PR	PR	PRS		Mis.	Spessori			Colonne				PR			PRS			PRS			
21 22	21 22	21 22		A x B	C1	C2	C3	d1/d2	L1	L2	L3	21			22-23 31-32-33 41-42-43 46-47-48			51-52-53			
31 33	31 32	31 32										a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A	a x B	b x A	c x A	
41 43	41 42	41 42																			
46 48	46 47	46 48																			
51 53	51 52	51 52																			
●			691	600 x 400	48	38	40/42	190	140	—	452 x 400	252 x 600	438 x 400	238 x 600	422 x 400	222 x 600	168				
●	●		692		48	48		200	150	—							187				
●	●	●	693		58	48		210	150	140							206				
●			694	600 x 500	58	48	50/52	220	160	—	426 x 500	326 x 600	406 x 500	306 x 600	390 x 500	290 x 600	259				
●	●		695		58	58		230	170	—							283				
●	●	●	696		68	58		240	170	160							306				
●			697	600 x 600	58	48	50/52	220	160	—	426 x 600	426 x 600	406 x 600	406 x 600	390 x 600	390 x 600	309				
●	●		698		58	58		230	170	—							337				
●	●	●	699		68	58		240	170	160							365				
●			700	700 x 350	48	38	40/42	190	140	—	552 x 350	202 x 700	538 x 350	188 x 700	522 x 350	172 x 700	172				
●	●		701		48	48		200	150	—							191				
●	●	●	702		58	48		210	150	140							210				
●			703	700 x 400	58	48	50/52	220	160	—	526 x 400	226 x 700	506 x 400	206 x 700	490 x 400	190 x 700	242				
●	●		704		58	58		230	170	—							264				
●	●	●	705		68	58		240	170	160							286				
●			706	700 x 500	58	48	50/52	220	160	—	526 x 500	326 x 700	506 x 500	306 x 700	490 x 500	290 x 700	300				
●	●		707		58	58		230	170	—							328				
●	●	●	708		68	58		240	170	160							356				
●			709	700 x 600	58	48	50/52	220	160	—	526 x 600	426 x 700	506 x 600	406 x 700	490 x 600	390 x 700	359				
●	●		710		58	58		230	170	—							392				
●	●	●	711		68	58		240	170	160							425				
●			712	800 x 400	58	48	50/52	220	160	—	626 x 400	226 x 800	606 x 400	206 x 800	590 x 400	190 x 800	276				
●	●		713		58	58		230	170	—							301				
●	●	●	714		68	58		240	170	160							326				
●			715	800 x 500	58	48	50/52	220	160	—	626 x 500	326 x 800	606 x 500	306 x 800	590 x 500	290 x 800	342				
●	●		716		58	58		230	170	—							374				
●	●	●	717		68	58		240	170	160							405				
●			718	800 x 600	58	48	50/52	220	160	—	626 x 600	426 x 800	606 x 600	406 x 800	590 x 600	390 x 800	409				
●	●		719		58	58		230	170	—							447				
●	●	●	720		68	58		240	170	160							484				